석면비산측정 결과보고서

구로구 가마산로 ***245 2***층 서고일부 석면해체공사
관련 비산측정용역



2021. 06. 07.

(주)대한환경보건연구소

경기도 의정부시 청사로 45,801(금오동, 플래티넘프라자) Tel. 070-7757-8656 Fax. 061-851-8684

◆ 별지첨부_1[비산측정결과]

2021년 06월 05일

시료번호	측 정 지 점	측 정 장 비		유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
		종류	수량				
#1	부지경계선(건물주변)	켐익	1	9.6	6/5	0.001	기준미만
#2	부지경계선(건물주변)	켐익	1	9.6	6/5	0.001	기준미만
#3	부지경계선(건물주변)	켐익	1	9.6	6/5	0.001	기준미만
#4	부지경계선(건물주변)	켐익	1	9.6	6/5	0.001	기준미만
#5	위생설비입구(2층)	켐익	1	9.4	6/5	0.001	기준미만
#6	음압기배출구(2층)	켐익	1	9.6	6/5	0.002	기준미만
#7	폐기물반출구(2층)	켐익	1	9.4	6/5	0.001	기준미만
#8	작업장주변(실내)(2층 복도)	켐익	1	9.4	6/5	0.001	기준미만

- 이 하 여 백 -

◆ 별지첨부_2[비산측정사진]


2021년 **06**월 **05**일

측정 지점	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비고
부지 경계선			-
	측정 시작 시간: 08:00	측정 종료 시간: 12:30	
위생 설비 입구			-
	측정 시작 시간: 08:30	측정 종료 시간: 09:15	
음압기 배출구			-
	측정 시작 시간: 09:10	측정 종료 시간: 09:55	
폐기물 반출구			-
	측정 시작 시간: 10:50	측정 종료 시간: 11:35	

2021년 **06**월 **05**일

작업장 주변 (실내)			-
	측정 시작 시간: 09:00	측정 종료 시간: 11:10	

◆ 별지첨부_3 [비산측정위치도]



건 축 물 명	측 정 일 자	범 례	작업범위	측정지점	표시	해당	측정지점	표시	해당	측정지점	표시	해당
구로구청 본관	2021년 6월 5일			부지경계선		▼	폐기물반출구		▼	폐기물야적		
건 축 물 위 치				위생설비입구		▼	작업장주변(실내)		▼	폐기물보관지점		
서울특별시 구로구 가마산로 245 구로구청 본관				용암기배출구		▼	작업장주변(실외)			거주자주거지역		